

Yealink Firmware versie V72

Hierbij introduceert Lydis voor de Yealink productlijn, **Yealink SIP-T2x** en **Yealink SIP-T4x**, de nieuwe firmware versie **V72**.

Lydis B.V.

Antennestraat 33
1322 AH ALMERE

T +31 (0)36 20 20 120
F +31 (0)36 20 20 129
E info@lydis.nl
W www.lydis.nl



Fabrikanten

Producten van de volgende fabrikanten heeft Lydis in haar portfolio.

In deze firmware versie heeft Yealink, samen met Lydis, vele functies en verbeteringen toegevoegd. Onder andere de volgende:

1. Uitgebreid telefoonboek, mogelijkheid om verschillende telefoonboeken samen te voegen tot één telefoonboek.
2. Contacten kunnen eenvoudig worden gevonden met de zoek functie die verder uitgebreid is.
3. Automatisch aanvullen uit oproeplijsten en/of telefoonboek bij kiezen.
4. SIP server redundantie
5. VLAN via DHCP optie instellen.
6. IPv6 DHCP mogelijk.
7. Niveau van AES encryptie verhoogd.
8. Autoprovisioning Codes verder uitgebreid met meer Providers.
9. 3CX integratie.
10. Broadsoft XSI functies.
11. Provisioning parameters gelijk gemaakt voor de SIP-T2x en SIP-T4x.
12.

Speciaal voor op het Broadsoft platform is er nu een integratie met geavanceerde Broadsoft functies via de XSI interface.


Door de XSI interface word het gebruik van de Broadsoft Directory en Call Log verbeterd, maar ook nieuwe functies zoals Remote Office en Anywhere kunnen eenvoudig hiermee vanaf het toestel bediend worden.

[2N](#)
[Algo](#)
[Allnet](#)
[Caretech](#)
[Panasonic](#)
[Patton](#)
[Spectralink](#)
[Yealink](#)
[Yeastar](#)

Met deze fabrikanten levert Lydis als Value Add Distributor een compleet assortiment IP-communicatie oplossingen.

Met vriendelijke groet,
Lydis B.V.

Cor Heide



www.lydis.nl

De website van Lydis is actueel en live, incl. een webshop waarmee u toegang heeft tot de product- en prijsinformatie.

Toegang tot de webshop?
Stuur een mail naar info@lydis.nl voor uw inloggegevens of [registreer](#) u direct via onze website

De firmware versie V72 voor de Yealink SIP-T2x en Yealink SIP-T4x toestellen staat gepland om per **15 juni 2014** te worden vrijgegeven op de update server van Lydis:
<http://update.portal.lydis.nl/yealink/>.

Vanaf vandaag kunt u de firmware versie V72 al in uw Yealink SIP-T2x en Yealink SIP-T4x toestellen laden om de compatibiliteit in uw systeem voortijdig te onderzoeken.

Om een toestel te updaten naar deze versie V72 kunt de volgende URL als provisioning URL gebruiken:
<http://update.portal.lydis.nl/yealink/V72/>.

De toestellen Yealink SIP-T2x en Yealink SIP-T4x die Lydis uit voorraad levert, zijn al voorzien van de firmware versie V72.

Als u tijdens het testen van de firmware versie V72 compatibiliteitsproblemen tegenkomt, verzoeken wij u om ons hierover direct te informeren, tel: +31 36 2020120 of service@lydis.nl.

Als u als provider de firmware zelf op uw platform host, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, tel: +31 (0)36 20 20 120 of service@lydis.nl, voor het downloaden van de benodigde bestanden.



Voor een eenvoudige integratie van de Yealink toestellen op het 3CX platform, is het met firmware versie V72 mogelijk om de via Lydis gekochte Yealink toestellen direct aan te sluiten op het 3CX platform en deze toestellen direct te voorzien van de 3CX firmware.

Daarnaast is het mogelijk om via Lydis de toestellen, die 3CX firmware geladen hebben, achteraf te voorzien van Nederlandse displayteksten.

Samen met Yealink zal Lydis binnenkort de integratie met



De geavanceerde Broadsoft functies die toegevoegd zijn, zijn oa de volgende.

Broadworks SIP

Interworking Functies:

1. Mobility
2. Group Night Forward

Broadworks XSI Functies:

1. Anonymous Call Rejection
2. BroadWorks Anywhere
3. BroadWorks Remote Office
4. Hide Number
5. Simultaneous Ringing

Broadworks Call Center Functies:

1. Call Information
2. Disposition Code

3CX verder uitbreiden.
Hierover later meer.....

Neem voor meer informatie
contact met ons op tel: +31
(0)36 20 20 120 of
service@lydis.nl.

3. Customer Originated Trace
4. Emergency Escalation
5. Queue Status Notification

klik [hier](#) voor het volledige
overzicht met alle Broadsoft
functies voor alle Yealink
toestellen.

Als er medewerkers in uw
bedrijf zijn die deze
technische informatie moeten
ontvangen, verzoeken wij u
om dit bericht door te sturen
door [hier](#) te klikken.

Om er voor te zorgen dat alle
technische medewerkers in
uw bedrijf onze technische
updates in het vervolg
ontvangen, verzoeken wij u
om iedereen die deze
technische informatie moet
ontvangen [hier](#) te registreren.

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Lydis via +31 (0)36 20 20 120 en/of info@lydis.nl of
bezoek onze website www.lydis.nl

[Lydis Update doorsturen?](#)

Lydis Update TECH Mei 2014-017

*Copyright © 2014 Lydis B.V., All rights reserved.
Lydis Update, wijzigingen en typefouten voorbehouden.*

Lydis Update niet meer ontvangen, klik [hier](#) | Gegevens wijzigen klik [hier](#)