

Yealink Firmware Versie V80



Beste Gijsbert,

Hierbij wil ik je informeren dat Lydis voor de Yealink productlijn, Yealink SIP-T19PE2, Yealink SIP-T2x (**SIP-T21P E2, SIP-T23P/G, SIP-T27P en SIP-T29G**) en Yealink SIP-T4x (**SIP-T41P, SIP-T42G, SIP-T46G, SIP-T48G**), de nieuwe firmware versie V80 introduceert.

In deze Lydis V80 firmware versie heeft Yealink, samen met Lydis, vele functies en verbeteringen toegevoegd.

In de Lydis V80 firmware is onder andere het protocol voor CTI bellen, uaCSTA, toegevoegd. Tevens zijn in de Yealink SIP-T4x modellen voor het Broadsoft platform de R20 functies, onder andere Flexseating toegevoegd.

Verderop in deze nieuwsbrief vind je meer informatie met alle details over welke functies nog meer zijn toegevoegd aan de Lydis firmware en over de algemene extra functies van V80.

Daarnaast vind je ook de informatie over hoe je de toestellen kunt upgraden naar de V80 firmware.

Met vriendelijke groet,

Cor Heide



Lydis heeft producten van de volgende fabrikanten in haar portfolio.

2N	Panasonic
Alco	Patton
Allnet	Spectralink
Caretech	Yealink
Cobs	Yeastar

Met deze fabrikanten levert Lydis als

Algemene V80 functies

De volgende platform onafhankelijke functies zijn toegevoegd.

- Instellen verschillend belsignaal per account
 - Meerdere doorschakelingen via DSS-toetsen
 - Mogelijkheid voor het beschermen van handmatige instellingen
 - Mogelijkheid tot aan/uit-zetten van Voicemail indicatie
 - Hotline
 - Protocol uaCSTA voor CTI kiezen*
-
- RTCP-XR
 - Display scherm foto's maken
 - Ondersteuning voor wildcards (\$PN and \$MAC) in de provisioning server URL
 - Paging List
 - Mogelijkheid voor het verbergen van de FAC (Feature Access Code)
 - Custom settings voor web language, phone language en invoer methode
 - Custom settings voor SIP User Agent
 - Instellen tijd (in seconden) in de ringing of ring back status
 - Ondersteuning voor SHA256, SHA512, SHA384
 - Ondersteuning voor Outbound Proxy Server Backup
 - Scrollen en vergroten van het label in het display van de T4x.
 - Geen re-register als het label gewijzigd wordt.
 - MAC address informatie in de server syslog.
 - Geen reboot wanneer syslog level gewijzigd wordt.

* = De term 'uaCSTA verbinding' is een afkorting voor 'User Agent Computer Supported Telecommunications Applications' en is een standaard die wordt gebruikt voor Computer Telephony Integration (CTI). CTI maakt de verbinding mogelijk van telecommunicatie-apparatuur met computersoftware.

Hiermee worden onder andere de volgende telefonie functies mogelijk vanuit de computersoftware:

- Telefoongesprekken opzetten, nummer kiezen,
- Doorverbinden,
- Conferentiegesprekken opzetten.

Het protocol uaCSTA wordt onder andere gebruikt door de software oplossingen van Estos, Mondago en Keylink.

Het gebruik van uaCSTA is telefonieplatform onafhankelijk.

Broadsoft functies

- XSI inloggen met SIP credentials.
- FAC mode voor Call Park.
- UC-ONE

R20 Functies (Yealink SIP-T4x)



- Call Recording
- Flex Seating
- Executive / Assistent

SIP XSI

Speciaal voor op het Broadsoft platform is er nu de mogelijkheid gemaakt dat het toestel een verbinding maakt met de XSI interface en zich authenticceert met zijn SIP credentials.

Met de XSI interface kan er gebruik gemaakt worden van bijv. Broadsoft Directory, Call Log en UC One, maar ook functies zoals Remote Office en Anywhere kunnen eenvoudig hiermee vanaf het toestel bediend worden.

De Broadsoft R20 functies, Call Recording, Flex Seating, Executive / Assistant (welke op het RoulT platform worden aangeboden) worden met deze V80 firmware versie op de Yealink SIP-T4x modellen ondersteund.



Op de Yealink toestellen welke voorzien zijn van een kleuren display, Yealink SIP-T46G, T48G en T29G, wordt de Broadsoft dienst UC ONE ondersteunt.

De UC-ONE ondersteuning biedt op de toestellen de "presence" van collega's. Tevens de mogelijkheid om eenvoudig zogeheten "buddies" aan te kiezen.

Deze dienst wordt door bijv. RoutIT in de markt gebracht als "I AM". De Yealink toestellen kunnen met I AM eenvoudig worden geïntegreerd.

Downloaden V80

De firmware versie V80 voor de Yealink SIP-T4x en nieuwe Yealink SIP-T2x toestellen staat gepland om per **1 november 2015** te worden vrijgegeven op de update server van Lydis: <http://updateyealink.com>.

Vanaf vandaag kun je de firmware versie V80 al in je Yealink SIP-T4x en nieuwe Yealink SIP-T2x toestellen laden om de compatibiliteit in je systeem voortijdig te onderzoeken.

Om een toestel te upgraden naar deze versie V80 kun je de volgende URL als provisioning URL gebruiken: <http://update.portal.lydis.nl/yealink/V80/>.

Als je tijdens het testen van de firmware versie V80 compatibiliteits problemen tegenkomt, verzoeken wij je om ons hierover direct te informeren, tel: +31 36 2020120 of service@lydis.nl.

Als je als provider de firmware zelf op je platform host, verzoeken wij je contact met ons op te nemen, tel: +31 (0)36 20 20 120 of service@lydis.nl, voor het downloaden van de benodigde bestanden.

Overige Yealink modellen

De modellen Yealink SIP-T19P, SIP-T20P, SIP-T22P, SIP-T26P, SIP-T28P zullen niet over de versie V80 gaan beschikken. De firmware versie V72 blijft de actuele versie. Deze versie zal voorlopig onderhouden blijven worden voor het verhelpen van eventuele nieuwe bugs.

De Yealink VP530 zal ook niet over de V80 firmware versie gaan beschikken. De versie V70 is de actuele versie.

De Yealink W52P zal binnenkort over de versie V80 gaan beschikken. Over de exact toegevoegde features zullen we je later informeren.

Voor alle evenementen waar Lydis aan deelneemt zie onze [website](#)

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Lydis via [+31 \(0\)36 20 20 120](tel:+31(0)362020120) en/of info@lydis.nl
of bezoek onze website www.lydis.nl

[Lydis Update Archief](#)

*De genoemde prijzen zijn excl. BTW.
Verder zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.*

*Lydis Update, Oktober - 041.
Wijzigingen en typfouten voorbehouden.
Copyright © 2015 Lydis B.V. All rights reserved.*

Lydis B.V.
Antennestraat 33 T [+31 \(0\)36 20 20 120](tel:+31(0)362020120)
1322 AH ALMERE F [+31 \(0\)36 20 20 129](tel:+31(0)362020129)

Lydis Update niet meer ontvangen, [klik hier](#)
Gegevens wijzigen, [klik hier](#)

