

Lydis B.V.

Antennestraat 33
1322 AH ALMERE

T +31 (0)36 20 20 120

F +31 (0)36 20 20 129

E info@lydis.nl

W www.lydis.nl



Fabrikanten

Producten van de volgende fabrikanten heeft Lydis in haar portfolio.

RELEASE

Yealink Firmware versie V72

Lydis is verheugd de firmware versie **V72** voor de **Yealink SIP-T2x** en **Yealink SIP-T4x** hierbij officieel te kunnen releasen.

Na de introductie op 21 mei 2014 zijn er geen serieuze problemen gemeld uit de testen met V72. Daarom kunt u vanaf vandaag de firmware versie V72 eenvoudig in uw Yealink SIP-T2x en Yealink SIP-T4x toestellen laden via de standaard aanwezige update URL <http://update.portal.lydis.nl/yealink/> . Een herstart van het toestel is in vele gevallen al voldoende.

De Yealink SIP-T2x en Yealink SIP-T4x toestellen die Lydis uit voorraad levert, zijn standaard voorzien van de firmware versie V72.

In deze firmware versie V72 heeft Yealink, samen met Lydis, vele functies en verbeteringen toegevoegd. Onder andere de volgende:


1. Uitgebreid telefoonboek, mogelijkheid om verschillende telefoonboeken samen te voegen tot één telefoonboek.
2. Contacten kunnen eenvoudig worden gevonden met de zoek functie die verder uitgebreid is.
3. Automatisch aanvullen uit oproeplijsten en/of telefoonboek bij kiezen.

[2N](#)
[Algo](#)
[Allnet](#)
[Caretech](#)
[Panasonic](#)
[Patton](#)
[Spectralink](#)
[Yealink](#)
[Yeastar](#)

Met deze fabrikanten levert Lydis als Value Add Distributor een compleet assortiment IP-communicatie oplossingen.

Met vriendelijke groet,
Lydis B.V.

Cor Heide



www.lydis.nl

De website van Lydis is actueel en live, incl. een webshop waarmee u toegang heeft tot de product- en prijsinformatie.

Toegang tot de webshop?
Stuur een mail naar info@lydis.nl voor uw inloggegevens of [registreer](#) u direct via onze website

Als er medewerkers in uw bedrijf zijn die deze technische informatie willen ontvangen, verzoeken wij u om dit bericht door te sturen door [hier](#) te klikken.

4. SIP server redundantie
5. VLAN via DHCP optie instellen.
6. IPv6 DHCP mogelijk.
7. Niveau van AES encryptie verhoogd.
8. Autoprovisioning Codes verder uitgebreid met meer Providers.
9. 3CX integratie.
10. Broadsoft XSI functies.
11. Provisioning parameters gelijk gemaakt voor de SIP-T2x en SIP-T4x.
12.

Speciaal voor op het Broadsoft platform is er nu een integratie met geavanceerde Broadsoft functies via de XSI interface.

Door de XSI interface wordt het gebruik van de Broadsoft Directory en Call Log verbeterd, maar ook nieuwe functies zoals Remote Office en Anywhere kunnen eenvoudig hiermee vanaf het toestel bediend worden.

Als u onverhoopt na het laden van de firmware versie V72 toch compatibiliteit problemen tegenkomt, verzoeken wij u om ons hierover direct te informeren, tel: +31 36 2020120 of service@lydis.nl.



Voor een eenvoudige integratie van de Yealink toestellen op het 3CX platform, is het met firmware versie V72 mogelijk om de via Lydis gekochte Yealink toestellen direct aan te sluiten op het 3CX platform en deze toestellen direct te voorzien van de 3CX firmware.

Daarnaast is het mogelijk om via Lydis de toestellen, die 3CX firmware geladen hebben, achteraf te voorzien van Nederlandse displayteksten.

Samen met Yealink zal Lydis binnenkort de integratie met 3CX verder



De geavanceerde Broadsoft functies die toegevoegd zijn, zijn oa de volgende.

Broadworks SIP Interworking Functies:

1. Mobility
2. Group Night Forward

Broadworks XSI Functies:

1. Anonymous Call Rejection
2. BroadWorks Anywhere
3. BroadWorks Remote Office
4. Hide Number
5. Simultaneous Ringing

Broadworks Call Center Functies:

1. Call Information
2. Disposition Code
3. Customer Originated Trace
4. Emergency Escalation

Om er voor te zorgen dat alle technische medewerkers in uw bedrijf onze technische updates in het vervolg ontvangen, verzoeken wij u om iedereen die deze technische informatie wil ontvangen [hier](#) te registreren.

uitbreiden.
Hierover later meer.....

Neem voor meer informatie contact met ons op tel: +31 (0)36 20 20 120 of service@lydis.nl.

5. Queue Status Notification

Klik [hier](#) voor het volledige overzicht met alle Broadsoft functies voor alle Yealink toestellen.

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Lydis via +31 (0)36 20 20 120 en/of info@lydis.nl of bezoek onze website www.lydis.nl

[Lydis Update doorsturen?](#)

Lydis Update TECH Juni 2014-018

*Copyright © 2014 Lydis B.V., All rights reserved.
Lydis Update, wijzigingen en typfouten voorbehouden.*

Lydis Update niet meer ontvangen, klik [hier](#) | Gegevens wijzigen klik [hier](#)